

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH VI PHẠM TTXD SAI PHÉP NĂM 2019 (Công trình vi phạm có QĐXP mới phát sinh từ 14/11/2019 đến 29/11/2019)

STT	Chủ đầu tư	Địa điểm vi phạm	Phường	Qui mô công trình	Nội dung vi phạm	Biên bản vi phạm		CÁC QUYẾT ĐỊNH												CMND, MSND	Ngày cấp, nơi cấp
						Số	ngày	QĐDC		QĐXP của TTrS		QĐCC QĐXP của Sở		QĐXP của UBNDTP		QĐCC QĐXP của TP		QĐCC của Quận			
								Số	Ngày	Số	Ngày	Số	Ngày	Số	Ngày	Số	Ngày	Số	Ngày		
1	Phạm Tấn Phong	Thửa 556, tbd 15 (TL 2004-2005), KP1	TL	Trở thêm 07 cửa đi chính, 07 cầu thang BTCT. Trệt, 02 lầu	Phân căn	3873	17/10/2019			2719	23/10/2019									022983590	24/6/1993
2	Nguyễn Văn Bình - Trần Thị Tuyết Lan (Đồng sở hữu)	Thửa 591, tbd 56 (TL 2004-2005), tổ 23, KP2	APD	Sai kết cấu chịu lực: (7,95+7,98)/2x27,5 = 219,04m2; Khung kèo sắt, mái tôn. Phát sinh lửng: (4x27,5)=110m2; Kết cấu: Xà gỗ sắt, tấm 3D; Hiện trạng: Trệt, lửng, mái tôn.	VP chỉ giới và sai kết cấu	3848 3849	26/9/2019 26/9/2019							4409 4411	14/10/2019 14/10/2019						
3	Đồng Phú Hữu	Thửa 709, tbd 23 (TL 2004-2005), KP3	TX	Thay cột BTCT, tường gạch, dt vp: 244, 23m2; VP chỉ giới phát sinh thêm tại trệt: 19,2x34 = 652,8m2. Tường gạch, khung kèo sắt.		3507 3843	22/8/2019 26/9/2019							3885 4407	12/9/2019 14/10/2019					331228751	
4	Nguyễn Văn Bình - Trần Thị Tuyết Lan (Đồng sở hữu)	Thửa 590, tbd 56 (TL 2004-2005), tổ 23, KP2	APD	Sai kết cấu chịu lực: (8+7,19)/2x26,9 = 204,31m2; Khung kèo sắt, mái tôn. Phát sinh lửng: (4x26,9)=107,6 m2; Kết cấu: Xà gỗ sắt; Hiện trạng: Trệt, lửng, mái tôn.	VP chỉ giới và sai kết cấu	3850 3851	26/9/2019 26/9/2019							4410 4405	14/10/2019 14/10/2019						